



3. Fachwerke




3.1 Grundbegriffe

Sind Konstruktionen, die aus geraden Stäben zusammengesetzt sind. Die Stäbe sind miteinander verschweißt oder über **Knotenbleche** miteinander verbunden.




Idealisierungen:

- die Stäbe sind durch reibungsfreie Gelenke verbunden, (1)
- die Stabachsen treffen einander in einem Punkt, (2)
- alle äußeren Kräfte greifen nur in Knoten an, (3)
- Stäbe werden als masselos angesehen. (4)



Obergurt: Stäbe 5 - 9
 Diagonalstäbe: Stäbe 10 - 15
 Untergurt: Stäbe 1 - 4

Ist Voraussetzung (3) nicht erfüllt, muss F auf die Nachbarknoten aufgeteilt werden:



$$F_1 = \frac{b}{a+b} F$$

$$F_2 = \frac{a}{a+b} F$$

Ist das gesamte Fachwerk im Glgw., so ist auch jeder Knoten im Glgw. und gemäß Voraussetzung (2) und (3) ein zentrales (ebenes) Kraftsystem. Damit erhält man aus den Glgw.-bed. 2 Gleichungen pro Knoten.

Um die Stabkräfte mit den Mitteln der Stabstatik berechnen zu können, muss das Fachwerk (auch **innerlich**) statisch bestimmt sein. Mit obiger Aussage erhält man genau dann genügend Gleichungen, wenn:

$$s + z = 2k$$

s ... Anzahl der Stäbe, hier $s = 15$

k ... Anzahl der Knoten, hier $k = 9$

z ... Anzahl der unbekanntenen Auflagerkomponenten, hier $z = 3$


Bedingung für
statische Bestimmtheit

Im konkreten Fall: $15 + 3 = 2 \cdot 9$, also statisch bestimmt.

Wenn $s + z > 2k \rightarrow$ statisch unbestimmt

z.B.: $6 + 3 > 2 \cdot 4$


statisch unbestimmt




Wenn $s + z < 2k \rightarrow$ beweglich

z.B.: $4 + 3 < 2 \cdot 4$

beweglich



Naheliegenderweise wird man – falls möglich – zunächst einmal die Auflagerreaktionen aus dem globalen Glgw. (d.h. am Gesamtsystem) bestimmen:




Berechnung der Auflagerkräfte:

$$A_V = \frac{1}{4}P$$

$$B = \frac{3}{4}P$$

3.2 Berechnung der Stabkräfte

Knotenpunktverfahren (Rundschnittverfahren)




$$\cos \alpha = \frac{1.5}{\sqrt{1.5^2 + 2^2}} = 0.6$$

$$\sin \alpha = 0.8$$

$$\tan \beta = \frac{1}{3}$$

Knoten 1:




$$S_1 + S_5 \cos \alpha = 0$$

$$S_5 \sin \alpha + A_V = 0$$

$$S_1 = 0.1875P, S_5 = -0.3125P$$

Knoten 2:



$$-S_5 \cos \alpha + S_{10} \cos \alpha + S_6 \cos \beta = 0$$

$$-S_5 \sin \alpha - S_{10} \sin \alpha + S_6 \sin \beta = 0$$


$$S_6 = -0.3162P, S_{10} = 0.1875P$$

↑
Druckstab


↑
Zugstab

Rittersches Schnittverfahren

Man schneidet so, dass nicht mehr als 3 Stäbe mit unbekanntem Stabkräften geschnitten werden. Diese dürfen keinen gemeinsamen Schnittpunkt haben. Allerdings dürfen beliebig viele bekannte Stäbe geschnitten werden.




Rittersches Schnittverfahren



$$\sum M_{i,3} = 0: -A_V \cdot 3 - S_6 \cos \beta \cdot 2 - S_6 \sin \beta \cdot 1.5 = 0 \quad \Rightarrow S_6 = -0.3162P$$

$$\sum M_{i,2} = 0: -A_V \cdot 1.5 + A_H \cdot 2 + S_1 \cdot 2 = 0 \quad \Rightarrow S_1 = 0.1875P$$

$$\sum M_{i,I} = 0: -2S_{10} \cos \alpha - 6S_{10} \sin \alpha + 4.5A_V = 0 \quad \Rightarrow S_{10} = 0.1875P$$



$$\sum M_{i,4} = 0: S_2 \cdot 3 - A_V \cdot 4.5 + A_H \cdot 3 = 0 \quad \Rightarrow S_2 = 0.375P$$

$$\sum M_{i,5} = 0: -S_7 \cdot 3 - A_V \cdot 6 = 0 \quad \Rightarrow S_7 = -0.5P$$


$$\sum F_{i,V} = 0: A_V - S_{12} \sin \gamma = 0 \quad \Rightarrow S_{12} = 0.2795P$$

3.3 Nullstäbe


sind Stäbe, die bei der gegebenen äußeren Belastung keine Kräfte übertragen. Sie könnten daher auch aus dem Fachwerk entfernt werden, ohne dessen Tragfähigkeit zu gefährden.

Mithilfe der Nullstabregeln können Nullstäbe a priori erkannt werden:


Nullstabregel 1:



Nullstabregel 2:




Nullstabregel 3:



Jeder Knoten muss für sich betrachtet im Gleichgewicht sein. Das ist für die markierten Knoten nur dann möglich, wenn die jeweils mit „0“ markierten Stäbe Nullstäbe sind.

Beispiel




Damit überhaupt Nullstabregeln anwendbar sein, muss das Fachwerk statisch bestimmt sein. Im vorliegenden Fall gilt:


$$\begin{aligned} z &= 4 \\ s &= 14 \\ k &= 9 \end{aligned}$$

$$2 \cdot 9 = 14 + 4, \text{ also statisch bestimmt.}$$


Bestimmen der Nullstäbe:




Es liegt ein unbelasteter Zweischlag vor (Nullstabregel 1)





Beispiel



Ein Stab auf der linken Seite mündet in ein unbelastetes Gelenk, an dem zwei gleich ausgerichtete Stäbe angreifen (T-Kreuzung). → [Nullstabregel 3](#)




Dadurch wird ein weiterer Nullstab sichtbar. Eine Kraft wirkt in Richtung einer der Stäbe in einem Gelenk, das zwei Stäbe verbindet. → [Nullstabregel 2](#)



Ein Stab auf der rechten Seite mündet in ein unbelastetes Gelenk, an dem zwei gleich ausgerichtete Stäbe angreifen (T-Kreuzung). → [Nullstabregel 3](#)

Beispiel



Zurück bleibt das Fachwerk mit ausschließlich belasteten Stäben

Ergänzung

Bei statisch bestimmten Fachwerken können die Stabkräfte auch mithilfe eines grafischen Verfahrens bestimmt werden: **Cremonaplan** (nach Luigi Cremona 1830 – 1903).

<http://de.wikipedia.org/wiki/Cremonaplan>

Weitere Beispiele zu den Nullstabregeln

